

22. Ist die unter der Bodenplatte eingebaute Schottererschicht ausreichend stark?

Inaugenscheinnahme und Feststellungen:



Bild Nr. 38 (Aufnahme der Antragsteller)

Auf dieser Aufnahme sind der Schotterunterbau und die konstruktive Bewehrung der Bodenplatte zu erkennen.



Bild Nr. 39 (Aufnahme der Antragsteller)

Auf der Detailaufnahme zu Bild Nr. 38 ist nur eine sehr dünne Schotterlage zu erkennen.



Bild Nr. 40 (Aufnahme der Antragsteller)

Einbau des Betons der Bodenplatte